


EHPAD LE VOLLIER - MAYENNE

Détection et Correction d'une Surfacturation Énergétique



Contexte



EHPAD Le Vollier

- Surface : 4 068 m²
- Énergies : Gaz & Elec

Facture EDF 2023
anormalement élevée

Méthodologie



- Utilisation de l'outil de suivi Eficia
- Comparaison Eficia vs Factures EDF

Résultats



Surfacturation
détectée:

+ 20 000 €

Remboursés après
identification

Conclusion



Importance d'un suivi
énergétique rigoureux
pour éviter les surcoûts
des fournisseurs
d'énergie